




ANNO 2021 - DECOLLI NOTTURNI PER PISTA 28


Presso l'Aeroporto di Bergamo Orio al Serio sono in vigore le cosiddette Noise Abatement Procedures, che regolano le procedure di tutti gli aeromobili in partenza e in atterraggio, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto acustico sugli abitati circostanti il sedime aeroportuale, confermando le limitazioni già in essere relative alla fascia notturna 23-06, salvo operazioni autorizzate per condizioni meteorologiche avverse, particolari condizioni di traffico aereo o ragioni di sicurezza operativa.

La presenza di queste disposizioni consente ad ENAC di sanzionare i vettori aerei a seguito di comprovata inosservanza delle norme.

Vengono di seguito riportati i decolli autorizzati in accordo con quanto pubblicato in AIP Italia riguardo le Noise Abatement Procedures, dell'anno 2021:

A causa di eventi meteorologici avversi, secondo quanto pubblicato in AIP Italia riguardo le Noise Abatement Procedures, sono stati autorizzati i decolli per Pista 28 di seguito specificati:


volo FR2107 decollo ore 00:28 locali del 29/12/2021;
volo ZB2018 decollo ore 23:43 locali del 28/12/2021;
volo W63552 decollo ore 00:03 locali del 28/12/2021;
volo DJ6401 decollo ore 00:04 locali del 18/12/2021;
volo FR3249 decollo ore 23:57 locali del 17/12/2021;
volo FR8519 decollo ore 23:55 locali del 17/12/2021;
volo FR8844 decollo ore 23:50 locali del 17/12/2021;
volo FR4197 decollo ore 23:46 locali del 17/12/2021;
volo DJ6497 decollo ore 23:43 locali del 17/12/2021;
volo FR4525 decollo ore 23:33 locali del 17/12/2021;
volo FR8095 decollo ore 23:25 locali del 17/12/2021;
volo FR4845 decollo ore 23:23 locali del 17/12/2021;
volo FR5292 decollo ore 23:21 locali del 17/12/2021;
volo FR4118 decollo ore 23:16 locali del 17/12/2021;
volo FR4663 decollo ore 23:14 locali del 17/12/2021;
volo FR888 decollo ore 23:11 locali del 17/12/2021;
volo W63672 decollo ore 23:06 locali del 17/12/2021;
volo W63752 decollo ore 23:01 locali del 17/12/2021;
volo RYR66RY decollo ore 00:06 locali del 09/12/2021;
volo RYR2AW decollo ore 00:02 locali del 09/12/2021;
volo WZZ1136 decollo ore 23:48 locali del 08/12/2021;
volo RYR19VU decollo ore 23:32 locali del 08/12/2021;
volo RYR66LT decollo ore 23:20 locali del 08/12/2021;




volo RYR6YB decollo ore 23:08 locali del 08/12/2021;
volo RYR7TD decollo ore 23:53 locali del 16/09/2021;
volo RYR5YQ decollo ore 23:47 locali del 16/09/2021;
volo RYR26SW decollo ore 23:43 locali del 16/09/2021;
volo RBG543 decollo ore 23:14 locali del 16/09/2021;
volo BCS75X decollo ore 23:06 locali del 16/09/2021;
volo SRR6401 decollo ore 23:03 locali del 16/09/2021;
volo 3O452 decollo ore 01:41 locali del 23/08/2021;
volo EN8503 decollo ore 00:59 locali del 23/08/2021;
volo W63672 decollo ore 00:16 locali del 23/08/2021;
volo FR4197 decollo ore 23:35 locali del 22/08/2021;
volo RBG543 decollo ore 23:03 locali del 16/07/2021;
volo SRR6401 decollo ore 23:05 locali del 16/07/2021;
volo RYR7NW decollo ore 23:13 locali del 16/07/2021;
volo RYR8844 decollo ore 23:19 locali del 16/07/2021;
volo RYR7JP decollo ore 23:33 locali del 16/07/2021.

A causa di congestione del traffico aereo generatasi sull'Area Terminale di Milano, onde evitare l'accumularsi di ulteriori ritardi nelle operazioni di decollo ed atterraggio e ridurre il disagio acustico causato dagli aeromobili sia in attesa a terra sia in volo, secondo quanto pubblicato in AIP Italia riguardo le Noise Abatement Procedures, sono stati autorizzati i decolli per Pista 28 di seguito specificati:

volo W63672 decollo ore 23:43 locali del 27/12/2021;
volo W63910 decollo ore 23:33 locali del 27/12/2021;
volo IGA516 decollo ore 23:08 locali del 16/12/2021;
volo DJ6401 decollo ore 23:03 locali del 16/12/2021;
volo FR8519 decollo ore 23:13 locali del 10/12/2021;
volo W63672 decollo ore 23:09 locali del 10/12/2021;
volo DJ6401 decollo ore 23:02 locali del 10/12/2021;
volo FR5999 decollo ore 23:11 locali del 03/12/2021;
volo FR3249 decollo ore 23:05 locali del 03/12/2021;
volo FR001J decollo ore 23:13 locali del 01/12/2021;
volo DJ6401 decollo ore 23:03 locali del 01/12/2021;
volo FR4197 decollo ore 23:24 locali del 28/11/2021;
volo FR5999 decollo ore 23:11 locali del 28/11/2021;
volo DJ6401 decollo ore 23:10 locali del 24/11/2021;
volo FR8519 decollo ore 23:41 locali del 20/11/2021;
volo DJ6401 decollo ore 23:40 locali del 16/11/2021;
volo FR8095 decollo ore 23:04 locali del 16/11/2021;
volo DJ6401 decollo ore 23:01 locali del 15/11/2021;



volò FR4015 decollo ore 23:07 locali del 13/11/2021;
volò FR8844 decollo ore 23:13 locali del 05/11/2021;
volò QY7931 decollo ore 23:11 locali del 05/11/2021;
volò FR888 decollo ore 23:02 locali del 05/11/2021;
volò FR8519 decollo ore 23:01 locali del 05/11/2021;
volò DJ6401 decollo ore 23:07 locali del 03/11/2021;
volò D07931 decollo ore 23:09 locali del 29/10/2021;
volò DJ6401 decollo ore 23:01 locali del 28/10/2021;
volò QY7931 decollo ore 23:07 locali del 22/10/2021;
volò FR4035 decollo ore 23:01 locali del 22/10/2021;
volò FR6366 decollo ore 23:41 locali del 21/10/2021;
volò DJ6401 decollo ore 23:16 locali del 20/10/2021;
volò FR3898 decollo ore 23:07 locali del 20/10/2021;
volò FR6876 decollo ore 23:04 locali del 20/10/2021;
volò DJ6401 decollo ore 23:31 locali del 18/10/2021;
volò FR1270 decollo ore 23:11 locali del 18/10/2021;
volò FR4015 decollo ore 23:06 locali del 18/10/2021;
volò W63552 decollo ore 23:26 locali del 03/10/2021;
volò RYR59DN decollo ore 23:18 locali del 27/09/2021;
volò SRR6401 decollo ore 23:03 locali del 27/09/2021;
volò W63672 decollo ore 23:15 locali del 22/09/2021;
volò FR6366 decollo ore 23:17 locali del 19/09/2021;
volò W63552 decollo ore 23:08 locali del 19/09/2021;
volò FR8412 decollo ore 23:03 locali del 19/09/2021;
volò FR8892 decollo ore 23:18 locali del 10/09/2021;
volò DJ6401 decollo ore 23:15 locali del 10/09/2021;
volò AG7931 decollo ore 23:10 locali del 10/09/2021;
volò FR7748 decollo ore 23:28 locali del 08/09/2021;
volò FR3219 decollo ore 23:14 locali del 08/09/2021;
volò DJ6401 decollo ore 23:03 locali del 07/09/2021;
volò FR7748 decollo ore 23:07 locali del 04/09/2021;
volò RYR3219 decollo ore 23:37 locali del 30/08/2021;
volò SRR6401 decollo ore 23:34 locali del 30/08/2021;
volò FR3898 decollo ore 23:16 locali del 30/08/2021;
volò FR3898 decollo ore 23:42 locali del 23/08/2021;
volò DJ6401 decollo ore 23:06 locali del 23/08/2021;
volò E5543 decollo ore 23:25 locali del 05/08/2021;
volò DJ6401 decollo ore 23:21 locali del 05/08/2021;
volò FR8844 decollo ore 23:23 locali del 31/07/2021;
volò DJ6401 decollo ore 23:12 locali del 31/07/2021;
volò AG7931 decollo ore 23:07 locali del 31/07/2021;



volo E5543 decollo ore 23:03 locali del 31/07/2021;
volo FR3898 decollo ore 23:06 locali del 28/07/2021;
volo DJ6401 decollo ore 23:04 locali del 28/07/2021;
volo W63910 decollo ore 23:02 locali del 27/07/2021;
volo W6981P decollo ore 23:06 locali del 25/07/2021;
volo V87929 decollo ore 23:01 locali del 13/07/2021;
volo V71316 decollo ore 23:01 locali del 11/07/2021;
volo W63382 decollo ore 23:10 locali del 01/07/2021;
volo V87931 decollo ore 23:06 locali del 18/06/2021;
volo DJ6401 decollo ore 23:02 locali del 12/05/2021;
volo W63846 decollo ore 23:02 locali del 02/05/2021;
volo FR3898 decollo ore 23:02 locali del 19/04/2021;
volo 6Y7931 decollo ore 23:03 locali del 26/02/2021;
volo DJ6401 decollo ore 23:02 locali del 25/02/2021;
volo SRR6401 decollo ore 23:05 locali del 18/01/2021.